



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
 营销名称: iPhone 16 Plus
 颜色: Pink
 RAM: 8GB
 序号: C26XJRW2P
 名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
 IMEI: 355648180011022
 IMEI2: 355648182120318
 Wi-Fi MAC 地址: 8c:08:aa:e7:90:66
 内部机型: MXVW3
 A型号编码: A3290
 固件版本: 18.3.1
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140001E29C42EEB001C
 ECID: 001E29C42EEB001C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355648180011022, 128GB
 SIM卡: IMSI: 466924202062105, ICCID: 89886920042020621053, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9H9S00MC30000RSP	充电次数:	173
容量:	4667 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	59%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	99

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 45 39 41 32 37 30 30 38 00		不适用
后置摄像机模块	DNMH9E00AS800005LS		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFH9B09WX3000049L		不适用
电池	FG9H9S00MC30000RSP		不适用
芯片板	C26XJRW2P		不适用
前置摄像机模块	GCFH8B034KL00006X8		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8Q00Y340000B6N		不适用
LCD	G9QH9CQ504600004Y9+A+A1000 00000000000100+GLDH8X00E9S 0000JZ3+90000000000000000000 00000+4364L0000000QT000000IE 8XL43226B2S0000000A00000001		不适用

10000000QL000QLLQ2M324CB7C
FLXA0002000

LCD-玻璃	GLDH8X00E9S0000JZ3+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 45 39 41 32 37 30 30 38 00	不适用
MLB	C7HHA000ARQ0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH9CQ504600004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH8X00E9S 0000JZ3+9000000000000000000 00000+4364L000000QT000000IE 8XL43226B2S0000000A00000001 10000000QL000QLLQ2M324CB7C FLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH9B205DQ0000HKN+82CC3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:36

报告详细信息

报告 UUID: 751ae550-c21b-491c-8409-392f7ce7ef34
报告日期: 2025-08-07 17:19:00 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

ahYEXvNynZuFLodx0XQntFlzcd9JR4mw7c5sE7Dd9oDsEQFi7fAfDX6BWSUWdLsHf2nShHuaAbh+nDsabfIB75a10qFFOP0S3Fli+tPBF7AqeUcwrPVzGLE3aOXzWktulMbw7R2WjZG+PsY+ejz7U2K8CjaSgclxwOLGNRPZlg/UE
CtwS4XuWxLbqKYi/WtvPazou//lyHldswCHPZ1jsEtkcWvDWXqNzoKfMAMBgAsh05eRX1VnK/EgNty9aefi0tFQqNceurUTq0roPRbZ6/iJ9tz6dtCAd6wGxtrozgTX2Iis+CylI0FzRpuxHicvRRLQPq+toEVTUPSFUDw==

操作员

监察员