



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 5G 256GB Black
营销名称: iPhone 15
颜色: Black
RAM: 6GB
序号: R0YFV2KWQY
名称: iPhone 15 5G 256GB Black
IMEI: 359817432519282
IMEI2: 359817432667768
Wi-Fi MAC 地址: c0:17:54:da:dd:3f
内部机型: MTP63
A型号编码: A3090
固件版本: 18.1
区域: ZP/A
UUID: 0000812000110D581E04201E
ECID: 00110D581E04201E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359817432519282, 256GB

电池信息

序号:	F8YGXK202RJ00006TY	充电次数:	324
容量:	2871 / 3329 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	98%	健康水平:	86%
温度:	27°C	Apple健康指标:	170

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 31 30 41 44 37 44 30 30 00		不适用
后置摄像机	33 6F 81 24 08 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNM3282002U1QDC1L		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 30 25 10 98 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM3275377P20Y75K		不适用
电池	F8YGXK202RJ00006TY		不适用
芯片板	R0YFV2KWQY		不适用
前置摄像机	33 02 21 20 CA 29 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0WGWT01SXR000007F		不适用
前红外摄像机	C5 25 17 4D 34 C9 03 01		不适用
前红外摄像机模块	F8P328314PG1XF8HA		不适用
LCD	G9Q3257M0HK21KHAW+A100000 000000000100+FXTGVX00LV9000 0083+9000000000000000000000 00+3256L0000000QS000000JD6H DL1106BR000000000000000000 00000000000000N2LQ2L2344JHN RSWA0002012		不适用

LCD-玻璃	FXTGVX00LV90000083+900000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 31 30 41 44 37 44 30 30 00	不适用
MLB	C07GXS0034100003R3	不适用
未加工面板	G9Q3257M0HK21KHAW+A100000 0000000000100+FXTGVX00LV9000 0083+9000000000000000000000 00+3256L0000000QS000000JD6H DL1106BR000000000000000000 0000000000000N2LQ2L2344JHN RSWA0002012	不适用
振动器电动机	FTNGX1017KA0000086+88144	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:56

报告详细信息

报告 UUID: 4e6e6094-15b5-4f5a-8cc2-a7a013b0bcc4
报告日期: 2025-03-10 15:11:10 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
VX5QpMXoLUXrYoirrBZaDWAuxa6i97SSkljJnsaom9Xowc8OnnZpGz+iVv8dDr1U+HNb65iCOIXhkTVayszO9pK6ND0jP+FV0KWGIIZLq7iulOZVpM7+FotOQ3dOD2G0mzh9Hf9msrQiqJrLYHsPKXx+b/X1bjNOLyJN7PqsdV3tnZ5S/KF27FoYosW9/rgU+c9ZoLW1b14nE8CF2UGpwrRSWfD5DkKF+ITSXK1v9LgeSudYdJPjK4jK+NwgnHxuj9JGgADRL/MgAMsBVNzPILKGFleQV7LcdKh0ly9BNnonnbgGtvw3puUmBwjdnXicie5FzMX6lwiSeNTI9Q==

操作员

监察员