

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：QC001

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Space Gray

营销名称：iPhone XS Max

颜色：Space Gray

RAM：4GB

序号：C39X6D43KPH4

名称：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Space Gray

IMEI：357280090801991

IMEI2：357280091107752

MEID：35728009080199

Wi-Fi MAC 地址：68:fe:f7:b6:a0:46

内部机型：MT532

A型号编码：A2101

固件版本：15.4.1

区域：TA/A

原产国：Foxconn Shenzen, China

生产日期：201832

UUID：00008020000649093CD8002E

ECID：000649093CD8002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:357280090801991, 256GB

电池信息

序号：F8Y333502R4JPK3BS

生产日期：202333

容量：3263 / 3156 mAh

充电量：47%

温度：28°C

供应商：F

充电次数：0

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple健康指标：104

设备组件

所有已验证的组件：		通过	
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-8241ABF0		不适用
后置摄像机	10 25 01 84 6C 54 4D A8		不适用
后置摄像机模块	DNL91644KB6J5XN6X	DN882921ZZYHYMX59	未匹配
后视摄像机	10 25 01 84 6C 2A DA F9		不适用
后视摄像机模块	DNL91623FJZJ5Y49Y		不适用
电池	F8Y333502R4JPK3BS	F5D82812A7XJPK25T	未匹配
芯片板	C39X6D43KPH4		不适用
排线	46 57 50 38 30 33 34 41 36 38 52 48 36 43 57 33 53 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7A 56 3E 1A 98		不适用
前置摄像机模块	F0W83031JT2JH861P	F0W83031JT2JH861P	匹配
前红外摄像机	C5 74 99 55 04 18 0B 13		不适用

前红外摄像机模块	F6D82741JF6JDHN87		不适用
LCD	46 58 44 38 32 31 37 39 50 42 4D 4A 4A 4C 51 39 59 2B 31 33 35 33 37 30 39 37 36 38 30 31 36 31 30 38 32 38 30 33 37 36 31 39 31 33 2B 00		不适用
LCD-玻璃	FXD82179PBMJJLQ9Y+13537097 680161082803761913		不适用
光传感器	3E-8241ABF0		不适用
MLB	G2C832103XZJJ057	G2C832103XZJJ057	匹配
NVME	0b200032e1289249		不适用
未加工面板	46 58 44 38 32 31 37 39 50 42 4D 4A 4A 4C 51 39 59 2B 31 33 35 33 37 30 39 37 36 38 30 31 36 31 30 38 32 38 30 33 37 36 31 39 31 33 2B 00		不适用
Savage	50 60 0B 3C C5 74 99 55 04 18 0B 13 02 02 75 31 15 25 0E 0C		不适用
iOS附件	21D1EB050D0B731AF7CE40251E 46BE3A		不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：15.4.1
1: ' Blanccco Mobile Diagnostics', ' 4.13'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功

电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体:	成功
-----	----

测试时间:	00:02:49
-------	----------

报告详细信息

报告 UUID:	3e1f48d7-3ea6-4f6d-81cf-0338cc6ecb88
报告日期:	2024-08-22 04:33:08 (+0000)
软件版本:	Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3
数字签名:	

f8iPsSidwF+93SOp8erLYd+mBBRIeMJaoV/s70olv+UXF/jfXmZ6UYD5XtrzQZMCDcuV7GNPeZO4JLwWej2ePsnRvdx1maum6c9LdH6dk4nUyMh7Rjy05RjNsovaOuZL46/wJBth8GPAuiJBI/Xssu4l5c1NUQJwSYyONg9lUuv7RN3Gh67fl7AK42lqgtVuRbp37gkXnkKKiH7cFGCdNt1LmqSz6sVncyojEfnXrKfiwP+Dbw1EGby1vWmKidqqJW8ZMQ556T2/l8g5ikB41pW4h4dehWaOwUESE9ZSulmq1g9lX19QlG8W2S0wQrwMebCGdWwXdVZW24lly5Cgbw==

操作员

监察员