

# 硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC001

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver
营销名称:	iPhone 8
颜色:	Silver
RAM:	2GB
序号:	FFMZT5E9JC6H
名称:	iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver
IMEI:	356094097588258
MEID:	35609409758825
Wi-Fi MAC 地址:	60:8b:0e:c4:a4:24
内部机型:	MQ792
A型号编码:	A1905
固件版本:	16.7.8
区域:	TA/A
原产国:	Fremont USA
生产日期:	201949
UUID:	88bce783c6584c7c77910b454b2b8be86b7ebdba
ECID:	00162CE93C93002E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356094097588258, 64GB

## 电池信息

序号:	F5D94734AWYHXY8AJ	生产日期:	201947
充电次数:	17	容量:	1842 / 1810 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	20%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	218		

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-0067303F		不适用
后置摄像头	09 2C 52 7A EB 16 35 F6		不适用
后置摄像头模块	GCF9471315YHCDC43	GCF9471315YHCDC43	匹配
电池	F5D94734AWYHXY8AJ	F5D94734AWYHXY8AJ	匹配
芯片板	FFMZT5E9JC6H		不适用
前置摄像头	58 2C 06 E9 FB 3F 02 6C		不适用
前置摄像头模块	G8R9473324LHQHC9C	G8R9473324LHQHC9C	匹配
LCD	FVQ9471D085HNJLAJ+T326J9L6 12E8A1J93+C61C519B5BCC0FP6 W334+F9AFSVBNZ229AT1D4QPS 2A	FVQ9471D085HNJLAJ+T326J9L6 12E8A1J93+C61C519B5BCC0FP6 W334+F9AFSVBNZ229AT1D4QPS 2A	匹配
LCD-玻璃	FXV93872F4PHL3J9V+010101397 90163078711818748		不适用
光传感器	23-0067303F		不适用

MLB	FG3948703FDJ0Y0A5	FG3948703FDJ0Y0A5	匹配
NVME	0b200862e1c07e66		不适用
未加工面板	FVQ9471D085HNJLAJ+T326J9L6 12E8A1J93+C61C519B5BCC0FP6 W334+F9AFSVBNZ229AT1D4QPS 2A		不适用
触摸ID	02 17 10 70 E1 30 A0 27 4A 5B 51 0C 01 02 00 D7	02 17 10 70 E1 30 A0 27 4A 5B 51 0C 01 02 00 D7	匹配

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 16.7.8  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:16:28

## 报告详细信息

报告 UUID: 5c097e18-6ef7-4166-8d89-f739b7556a84  
 报告日期: 2024-07-11 03:52:46 (+0000)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3  
 数字签名:  
 ECB/OMlbrdQVcB3UH50SHtIzv6iZA/qgS2M78TfsS9BdbHD5UogEhUt88shHGzKRdaVc9V36bN0N8DAtdiDN8yXOzu9EUEpTx9fGzDnq9h6qcH3vrM7yJ6JeZUSTPG0jMaQKxJnKn9SBKqyZY7W7vPVPbYnc88F/k3z/GjX48AiO15srU7UPkIS0Md5gm1C7H46ehurJi6jicA0xzpq1+trtE0eIK4MhX74R3mUGf9Ln2KZcyK+Apsvsv+mXgtaj4w/o9TN6X5h5clukBXFCPoirRYqvlljOlo8m6UULR2plIxodq6cX0eI365RU/EKtZ9vy1rhFyp8UXFAKFA==

---

操作员

---

监察员