



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
营销名称:	iPhone 16 Plus
颜色:	Pink
RAM:	8GB
序号:	DQK4FK4957
名称:	iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
IMEI:	358922377075398
IMEI2:	358922379361663
Wi-Fi MAC 地址:	1c:0e:c2:36:8f:1c
内部机型:	3N350
A型号编码:	A3290
固件版本:	18.6.2
区域:	ZPA
UUID:	0000814000111048022B001C
ECID:	00111048022B001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358922377075398, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977002517252, ICCID: 89886972205701763364, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8YH7X00EVA0000RSS	充电次数:	48
容量:	4588 / 4620 mAh	损耗程度:	1%
充电量:	69%	健康水平:	99%
温度:	31°C	Apple健康指标:	75

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 44 35 34 38 30 37 30 42 00		不适用
后置摄像头模块	GCFH7L025D300005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH805405U00005LX		不适用
电池	F8YH7X00EVA0000RSS		不适用
芯片板	DQK4FK4957		不适用
前置摄像头模块	F0WH8500AK000006X7		不适用
前红外摄像头模块	F8PH7F004R10000B6N		不适用
LCD	G9QH7VQ244R00004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDH6E000W J0000JZ3+900000000000000000000000 000000+4291Q0000000QY000000 JE7CEI1328S2C0000000A000000		不适用

	0110000000QQ000QQHQ7M2460 H2SFLXA0002000	
LCD-玻璃	GLDH6E000WJ0000JZ3+9000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 44 35 34 38 30 37 30 42 00	不适用
MLB	HVGH8H006AS0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH7VQ244R00004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDH6E000W J0000JZ3+90000000000000000000 000000+4291Q0000000QY000000 JE7CEI1328S2C0000000A000000 0110000000QQ000QQHQ7M2460 H2SFLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH8220MQY0000HKN+8BBC3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:38

报告详细信息

报告 UUID: 15619e57-a615-495e-99f6-dacd94b1e79b
 报告日期: 2025-11-18 09:13:23 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3
 数字签名: tC7!PfPHRGbm4mxH332XriBiAOwxAJNkbAhXJLc8Mc2Lx03xR8WXK1f4j8HDMDXUMAiU26aDiCkTMR9drhpUVfkCap6dh9Hp2pPURHA0YssvF5stpJLPpdWw9cngXqtgRFMVHEQvkGPrflOyAOoo7AOt1Qy6gxwo0HhT7a8QNYKp5GE1i+y8o2b/Gfo/4pgaaamk/Al1PLESN3irhVKEGxmAWLTj/sOZJTzVbwivmPttko2tNG5ZpXEy5Z5MQvTebhBq6P/terH2+WKSaXabmlVVppIqYoFOIPygHGldiQYY2xEaKxDWf9mD/f2Xzp3N62MC462rrckixl0hELPA==

操作员

监察员