



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium

营销名称：iPhone 16 Pro

颜色：Desert Titanium

RAM：8GB

序号：F6TQF4GX3F

名称：iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium

IMEI：359860308770696

IMEI2：359860307310031

Wi-Fi MAC 地址：c0:6c:0c:56:28:46

内部机型：MYNF3

A型号编码：A3293

固件版本：18.5

区域：ZP/A

UUID：000081400019141C1A44801C

ECID：0019141C1A44801C

查找我的iPhone：[解锁 \(硬件\)](#)

MDM状态：[解锁](#)

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:359860308770696, 128GB

电池信息

序号：F5DHB5015U80000RZ1

容量：3618 / 3544 mAh

充电量：51%

温度：34°C

Apple健康指标：101

充电次数：37

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple最大容量 (UI)：100%

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 36 31 37 35 32 35 38 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HAU08JGB00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HAX00D1B00002MW		不适用
后视摄像机模块	DN8HAV07SE300005KQ		不适用
电池	F5DHB5015U80000RZ1		不适用
芯片板	F6TQF4GX3F		不适用
前置摄像机模块	GCFHBB0DV0G00006X2		不适用
前红外摄像机模块	HNQHB904A3Z0000B5M		不适用
LCD	G9PHB0T41RN00005DP+A+A100 0000000000000110+FXCHAF019A L0000HAX+900000000000000000 0000000+4444K0000000NV00000		不适用

	OIEAUL60725B3M0000000U00000 00020000000NK000PGLCAM4250 RMRFLYA0002001	
LCD-玻璃	FXCHAF019AL0000HAX+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 36 31 37 35 32 35 38 00	不适用
MLB	FFXHBL006SD0000FDW	不适用
未加工面板	G9PHB0T41RN00005DP+A+A100 0000000000000110+FXCHAF019A L0000HAX+9000000000000000 0000000+4444K0000000NV00000 0IEAUL60725B3M0000000U00000 00020000000NK000PGLCAM4250 RMRFLYA0002001	不适用
振动器电动机	LCSHBF01PNE0000HE3+8BCB3	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间: 00:06:28

报告详细信息

报告 UUID：15fc0816-b8f6-4ab9-a246-0f96b5fa357e
报告日期：2025-06-10 11:21:51 (+0800)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

tPOX9xTx1+4+mxmq8XDgzROLuOV/kHg3QQJaSrOGiTostbms1XAJFyjflcrG0GullCQip9QsrQ3VbM62z1wWmSKh8DE53t4FLTP+Fj/F1lZFYy2qaStX58rSBpuYlqzopxwYHOCN/FgcAX7ID/ZRQCh0/SsBrGAHnZAW8zc1QXpte
Kz2Wc3+PdlSeTYEwwY2JpJol4hu+4mQIFPSEJxH9Si9YvbN8PgctqYJdJRCKrN4RWWKqS1kVjKd7F0T8G5Ff21U+n0S7P+my1h2KBuWnj2wx1qxJXKWxC5tFdQs1XSjvKMXR0KN6qG5fAneZQwn+PtRBI0pqZL8MG3zTfyT0w==

操作员

监察员