



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
营销名称:	iPhone 16 Pro
颜色:	Desert Titanium
RAM:	8GB
序号:	C5V467RF9K
名称:	iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium
IMEI:	358244959413941
IMEI2:	358244954113249
Wi-Fi MAC 地址:	6c:3a:ff:3c:3b:d1
内部机型:	MYNF3
A型号编码:	A3293
固件版本:	18.5
区域:	ZP/A
原产国:	Foxconn Shenzen, China
UUID:	000081400002011C3893C01C
ECID:	0002011C3893C01C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358244959413941, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011902056409, ICCID: 89886019137820564099, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DH8U01DX20000RZ1	充电次数:	351
容量:	3262 / 3544 mAh	损耗程度:	8%
充电量:	18%	健康水平:	92%
温度:	30°C	Apple健康指标:	121

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 31 32 39 46 32 43 38 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H900AU3X00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8H8F0KWYS00002MW		不适用
后视摄像机模块	DN8H8F0L8PJ00005KQ		不适用
电池	F5DH8U01DX20000RZ1		不适用
芯片板	C5V467RF9K		不适用
前置摄像机模块	F0WH8D016ZN00006X1		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8902QXW0000B6D		不适用
LCD	G9PH7SG07AZ00005DP+A+A100 000000000000110+FXRH5W0067 B0000HAX+900000000000000000 0000000+4284G0000000N000000 0AE75C90676B3M0000000A00000		不适用

	000100000000NG000NKHDCM251 0V9FFLYA0002000	
LCD-玻璃	FXRH5W0067B0000HAX+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 31 32 39 46 32 43 38 00	不适用
MLB	G2CH9D00Q290000FDW	不适用
未加工面板	G9PH7SG07AZ00005DP+A+A100 0000000000000110+FXRH5W0067 B0000HAX+900000000000000000 0000000+4284G0000000N000000 0AE75C90676B3M0000000A00000 00010000000NG000NKHDCM251 0V9FFLYA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH8H0199G0000HE3+8DCA4	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:05

报告详细信息

报告 UUID： 5cfc13db-5a70-4e2f-9a7c-28bdbabe8da9
报告日期： 2025-07-24 15:16:24 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

AITcBw5pCi+DN+uMNNV9S1oL KxbY302UsRj7paMfpAXILsJlBLrI8EcC41dG15hGJQq9mn4RS7HfAbLf6l/skFAMyze8dbJrewfT/g4FCY2RwazRiztAynAjl30yK3xYNVb0IHhuXayXkBs2NzZ96lsJf+ImajQ0XoEjRZCC9qW03Y3uuH8Pr0Mhkhql6uyb0zRczplpKHFD A99IV+jyt7T/Bx1Xrp0pmNNbDLIWBsBvXo1S/sbWj7B/U8Lw1CXMzmGN6xJuD++1gvaCUWYlPnBKq+ToVBgYrZPY3QlgIO1fw2hJA4qZ2Z5QxlQQo1BtlwQ7ui+KnQQ3VU552iaBrEw==

操作员	监察员
-----	-----