



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 16 Plus 5G 128GB White
营销名称：	iPhone 16 Plus
颜色：	White
RAM：	8GB
序号：	CM2XJN3TV9
名称：	iPhone 16 Plus 5G 128GB White
IMEI：	357684139838486
IMEI2：	357684135052652
Wi-Fi MAC 地址：	b4:96:a5:39:b6:21
内部机型：	MXV3
A型号编码：	A3290
固件版本：	18.5
区域：	ZP/A
UUID：	00008140001C70963661801C
ECID：	001C70963661801C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:357684139838486, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466977001352664, ICCID: 89886972106701017480, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG9HFP008E50000RSP	供应商：	F
充电次数：	0	容量：	4785 / 4620 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	79%
健康水平：	100%	温度：	31°C
Apple健康指标：	63		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 41 31 36 37 30 36 37 30 30 00		不适用
后置摄像机模块	GCFHFQ02ATJ00005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFHEZ06MRP000049L		不适用
电池	FG9HFP008E50000RSP		不适用
芯片板	CM2XJN3TV9		不适用
前置摄像机模块	F0WHDH00Z7S00006X7		不适用
前红外摄像机模块	F8PHFD015TQ0000B6N		不适用
LCD	G9QHEVM0FB000004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDHD3001N H0000JZ3+900000000000000000 0000000+5111M0000000QB00000 0IF33D41562B2C0000000U00000		不适用

	00120000000QM000QLHQ7M5210 YVUFLXA0002000	
LCD-玻璃	GLDHD3001NH0000JZ3+9000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 41 31 36 37 30 36 37 30 30 00	不适用
MLB	J9NHFY002BX0000HBW	不适用
未加工面板	G9QHEVM0FB000004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDHD3001N H0000JZ3+9000000000000000 0000000+5111M0000000QB00000 0IF33D41562B2C0000000U00000 00120000000QM000QLHQ7M5210 YVUFLXA0002000	不适用
振动器电动机	GH7HAJ204NY0000HKP+82AD2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:49

报告详细信息

报告 UUID： 34ad3b08-2732-4347-b084-dc49d34b176c
报告日期： 2025-06-05 15:47:47 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

LHg9iD/DeUI2jLvJPsqCV0Wcu9rN6Utt4/Sx5hvtqLWw8Lqh70DM/CRAxcDDd1fjzCmRP3HiTzBngNE0uJl/HUo/zLaZKGr9eww0PRWuEXaeYZXseuZcM1asmcmhH2p0Gq+flGfb7GSu7vFOTgVO08mbT6OqCSSbkTinnYk0R8IFK
IW8gdv/Nb73lexlM/NEdCTUTngI2/ZLP19IGm2Fc0xbJZn7LmCHIvehuPMXw7iV928Cw/Sd+LEVb+8WgS1C6dOB1+N74tz+mnonlJFGeb/v1eVkwWW997rj/7CC3CUApuJVSvQd/cTov8Q6lRm63+QTePfBx5hmobw1l/A==

操作员	监察员
-----	-----