



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: QC006

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Space Gray  
营销名称: iPhone 8  
颜色: Space Gray  
RAM: 2GB  
序号: GGLJT020JC6G  
名称: iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Space Gray  
IMEI: 356095099210148  
MEID: 35609509921014  
Wi-Fi MAC 地址: e0:eb:40:7e:39:af  
内部机型: NQ782  
A型号编码: A1905  
固件版本: 16.7.8  
区域: TA/A  
生产日期: 201249  
UUID: 4f3327c604aab1635e02c59f5c7af367b29af070  
ECID: 001E39DC28A2EFAE  
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**  
MDM状态: **已锁定**  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356095099210148, 64GB

## 电池信息

序号:	F5D2404BV7ZHXY8BG	生产日期:	202240
充电次数:	612	容量:	1635 / 1810 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	29%
健康水平:	90%	温度:	28°C
Apple健康指标:	440		

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-0B2B965A		不适用
后置摄像机	10 29 21 A4 F5 3D BE 81		不适用
后置摄像机模块	F6D91730YDPHCDF2R	F6D91730YDPHCDF2R	匹配
电池	F5D2404BV7ZHXY8BG	F5D2404BV7ZHXY8BG	匹配
芯片板	GGLJT020JC6G		不适用
前置摄像机	29 28 B1 5E FF 8E D5 00		不适用
前置摄像机模块	F0W215705EYHJL370	F0W215705EYHJL370	匹配
LCD	DKH2323E17KHNK0AS+S126TCN 05PRHA1J11+C60G2127NDBC0B P5F432+M1161SA5M1127GQ17S HN2A	DKH2323E17KHNK0AS+S126TCN 05PRHA1J11+C60G2127NDBC0B P5F432+M1161SA5M1127GQ17S HN2A	匹配
LCD-玻璃	FXG851434NGJ0FG9B+01209133 817161076681810743		不适用
光传感器	23-0B2B965A		不适用
MLB	C7H735706MYJ0Y0AX	C7H735706MYJ0Y0AX	匹配

NVME	0b27a07884602055	不适用
未加工面板	DKH2323E17KHNK0AS+S126TCN 05PRHA1J11+C60G2127NDBC0B P5F432+M1161SA5M1127GQ17S HN2A	不适用
触摸ID	02 19 F0 7C 9C 51 C3 2C 88 89 67 02 19 F0 7C 9C 51 C3 2C 88 89 67 BC 10 02 00 BB BC 10 02 00 BB	匹配

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.7.8  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:51

## 报告详细信息

报告UUID: 5f2e39a8-9ad6-47de-83d5-1e8e270eb222  
报告日期: 2024-06-17 06:02:35 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3  
数字签名:

GDuxcTTaEpZSvs3Zog45LcZe0dfvYJSN9TDJE7oHCyDUVkLBraAJBlxqyCjFDsNR3o2Dvw/gw+Tnd1Hlzh1J/JVxooJ8kGbvma7sPfrxKLy7yuhhQH/H7Gc3vG9RmxXzNgMK13++xywb5u2Y+KBLdQxwWnDk0iJEIBE1MywGkUqzEabCcMm5i069emlVPhSxW0hmdFBKuHCA73/wC6ogx+LWUWkWqqOXn744Pz8Cg6Rdq4wSE6qBXsCKdr4R0wbb9cH2TKDjqdk0wUODUzQSgra/t1J0ohgwCwCJUy0VRvRH6YHviiBaR9Mm3OI0V6NDEl7oMVTblOzZgWzDK6Q==

操作员

监察员