



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: QC007

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 7 Plus GSM 32GB Gold
营销名称:	iPhone 7 Plus
颜色:	Gold
RAM:	3GB
序号:	DX3YL85FHG06
名称:	iPhone 7 Plus GSM 32GB Gold
IMEI:	355358089568532
Wi-Fi MAC 地址:	e8:36:17:52:51:02
内部机型:	MNQP2
A型号编码:	A1784
固件版本:	15.7.9
区域:	TA/A
生产日期:	201917
UUID:	e6f654baf288fade310615ce3f5714f135708e1
ECID:	0009798C34C10026
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355358089568532, 32GB
SIM卡:	IMSI: 466056008204257, ICCID: 89886050819020098016, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D4276HST8H867AM	供应商:	F
生产日期:	202427	充电次数:	0
容量:	3030 / 2890 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	38%	健康水平:	100%
温度:	27°C	Apple健康指标:	102

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	08 24 FA 52 07 52 B8 EF		不适用
后置摄像机模块	DN891141XPVGL19D1	DN891141XPVGL19D1	匹配
后视摄像机	09 24 FA 52 07 7A EC 9E		不适用
后视摄像机模块	DN891160YU6GKKG7HP		不适用
电池	F5D4276HST8H867AM	F8Y91120DWRH86CAP	未匹配
芯片板	DX3YL85FHG06		不适用
前置摄像机	29 28 B1 7E 96 7A 6C 5A		不适用
前置摄像机模块	F0W910604EEGMDVFK	F0W910604EEGMDVFK	匹配
LCD	C119103WD9NH1FLAU+T321KHJ	C119103WD9NH1FLAU+T321KHJ	匹配
	758VXA1J41+C72A9192GCAA0BY	758VXA1J41+C72A9192GCAA0BY	
	1A143+F91RU0ZCZ21927U2LKRS	1A143+F91RU0ZCZ21927U2LKRS	
	1A	1A	
MLB	FJ6916605AQGY4RD	FJ6916605AQGY4RD	匹配
NVME	00C6916005DD0DE88		不适用
未加工面板	C119103WD9NH1FLAU+T321KHJ		不适用

758VXA1J41+C72A9192GCAA0BY  
1A143+F91RU0ZCZ21927U2LKRS  
1A

触摸ID 02 19 20 2C 21 41 46 25 7E 51 E6 02 19 20 2C 21 41 46 25 7E 51 E6 匹配  
2E 02 02 00 CC 2E 02 02 00 CC

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 15.7.9  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:22

## 报告详细信息

报告UUID: c6c94e3d-a7ac-4cc2-a207-02f62f53405d  
报告日期: 2024-11-20 04:18:28 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名:

JrthoM+DLH6PoAvWfjNE9isfTITahAVAA2HwWP/x/4lWZ0zTc6lWlVmRIWmbGfiOt2VffUnTUWPPq7h/8KXiwEqCgCdvtvCTV7JgS72SFxfJfr20U6KgQdxAnJsv/LQJ0Wy3EsT8d9SwNxiv0WADzZSJEDIR+axqVR8YITWnCeo  
lZduDthVqKpAl+3yaQww1HMjj3ScXiboTL4zjyFxbOuGdsbp5e2ahZ1sOvFVRvYR1ggspIhUTUjx1H0LyajNsCOkqWEfg/20eP3Yg14/nWKwLec0dbFeQGdJrkCw7VazkdQUpGHnzgGzrVEgGjngQF9mXsFKkc7d95kcDs1A==

操作员

监察员