



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：QC006

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Space Gray

营销名称：iPhone 8 Plus

颜色：Space Gray

RAM：3GB

序号：FD5W514SJCLQ

名称：iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Space Gray

IMEI：352978097318944

Wi-Fi MAC 地址：d8:8f:76:42:61:58

内部机型：MQ8P2

A型号编码：A1897

固件版本：16.7.10

区域：TA/A

生产日期：201805

UUID：3dbd2ab0d4d51173adc9d482236b1c8cd17b6c59

ECID：0012643A3808202E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:352978097318944, 256GB

电池信息

序号：F5D239161HKFW5TBL

生产日期：202239

容量：2725 / 2675 mAh

充电量：53%

温度：29°C

供应商：F

充电次数：0

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple健康指标：0

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-31F9CA24		不适用
后置摄像机	08 24 FA 4D 62 40 39 A8		不适用
后置摄像机模块	DN880235320H9PG38	DN880235320H9PG38	匹配
后视摄像机	09 24 FA 4D 62 43 60 7F		不适用
后视摄像机模块	DN88023ABR1H9PJ3F		不适用
电池	F5D239161HKFW5TBL	F8Y802339WPHY65A3	未匹配
芯片板	FD5W514SJCLQ		不适用
前置摄像机	30 25 02 19 49 66 72 4F		不适用
前置摄像机模块	DNM80150TWPHJL51Z	DNM80150TWPHJL51Z	匹配
LCD	C3F8041QDHMHLK8AC+L327E5J 492U1A1J32+C0137181FCBCABY 1A143+F7C9LTMEZ217CKB12QN S2A	C3F8041QDHMHLK8AC+L327E5J 492U1A1J32+C0137181FCBCABY 1A143+F7C9LTMEZ217CKB12QN S2A	匹配
LCD-玻璃	FXT75178DJFJ0DM9Q+01032141 809163078723817743		不适用
光传感器	23-31F9CA24		不适用

MLB	FD1805200QGHNVBHE	FD1805200QGHNVBHE	匹配
NVME	0b281258e15c3a83		不适用
未加工面板	C3F8041QDHMHLK8AC+L327E5J 492U1A1J32+C0137181FCBCABY 1A143+F7C9LTMEZ217CKB12QN S2A		不适用
触摸ID	02 19 C4 6D 03 91 A5 33 29 3C 5C 22 07 02 00 C7	02 19 C4 6D 03 91 A5 33 29 3C 5C 22 07 02 00 C7	匹配

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.7.10
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
静音键：	成功	气压计：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间: 00:02:25

报告详细信息

报告 UUID：08d46c1a-5530-4daa-b906-a638a8543deb
报告日期：2024-09-30 08:34:22 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.1
数字签名：

h0JbyZDlqJDqsJkJ/H7TYFGPT8Ak1iex9LhfGbhKzPRJrmglmqySoPEnnG7wfqJMM+HIGQBYvrTeL433a/iWnPbkX9CcpP4Hok+fRTkvvxPyJvkTy5Q66TOJ4VV7cRPH8P1U9KQxZkhEYfBTQ11hV9OMTU7R/iJU3SrCFG1cUq4LGQ
brcb7uCKGChCUy6kjPk9pMmQN6znk9G9ZhnR1D9+p/Gi+zON5wwaj2QAUC8d+aHgmDX6C7oyYcqYreU4WAUEcv3m4RaGPPYaDRp3u+VFp07IOI7/GrTxf+3av2/f4M4xfR8HwKdt0LFKSsnGGTH+WzFLuOY9P3HCvcKTosAQ==

操作员

监察员