

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：台湾

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam004@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 16 5G 128GB White
营销名称：	iPhone 16
颜色：	White
RAM：	8GB
序号：	HLGXFYF6JJ
名称：	iPhone 16 5G 128GB White
IMEI：	353669370656550
IMEI2：	353669371520250
Wi-Fi MAC 地址：	38:e1:3d:3a:b4:83
内部机型：	MYE93
A型号编码：	A3287
固件版本：	18.4
区域：	ZP/A
UUID：	000081400011549821E3001C
ECID：	0011549821E3001C
EID：	89049032007408882600193096033836
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353669370656550, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466977001356243, ICCID: 89886972106701053279, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG9H7C002EM0000R3U	充电次数：	256
容量：	3433 / 3521 mAh	损耗程度：	3%
充电量：	45%	健康水平：	97%
温度：	34°C	Apple最大容量 (UI)：	99%
Apple健康指标：	104		

设备组件

所有已验证的组件：

通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 42 32 39 30 31 43 37 36 00		不适用
后置摄像机模块	DNMH7H0333J000048L		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFH7G049UQ000049K		不适用
电池	FG9H7C002EM0000R3U		不适用
芯片板	HLGXFYF6JJ		不适用
前置摄像机模块	GCFH7C0100000006X6		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7Y019590000B6H		不适用
LCD	G9QH7XW0FDZ00004Y7+A+A100 000000000000100+GLDH7C0117 90000NDD+90000000000000000 0000000+4293W0000000QL00000 0JE79DC1522B1C0000000A00000 00120000000QR000QJHY3M2720 5NDFLWA0002000		不适用
LCD-玻璃	GLDH7C011790000NDD+9000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	30 33 31 39 42 32 39 30 31 43 37 36 00	不适用
MLB	G2CH8Q00DMD0000FGV	不适用
未加工面板	G9QH7XW0FDZ00004Y7+A+A100 0000000000000100+GLDH7C0117 90000NDD+90000000000000000 0000000+4293W0000000QL00000 0JE79DC1522B1C0000000A00000 00120000000QR000QJHY3M2720 5NDFLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH9H7W305A30000HD8+8FCD3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:05:23

报告详细信息

报告 UUID： 34cfb2e0-ffe6-40fe-af12-825267ccf013
报告日期： 2025-04-18 09:27:47 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

byaz553ENU996Pm8D/RwaLsEDX4tdcTQsvbXaSk9oUPzh1OVA3FPDklduw0zqsuAQzPRzTJ+z1uz5A+eqPTZRZ+L98aRk6gsNpns1ar0ZKQqgCDitV5hRalkngn7RldNb/BP01jwM2rwJwLnQJfW8HfkMajupGvzX5tKNUhM27BQU d1sNX6BxB6elhY3+lZ61kfSQ68fElyc1folAoWEp2vH98LO3/V+6XQ/ArYZVKT+We/xSiUDnmZ1xD1u0vSXk+c8OhPfIF6YwLm3u+tNYuMSDYRh3sjrx+FjvJNX5Z8YqPsPPfxkMDnjfvmLouayHwB4vAHuK7Rw+HxakCA==

操作员	监察员
-----	-----