



## 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称: iPhone 14 Pro 颜色: Deep Purple

RAM: 6GB

序号: MQH4YKH951

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IME1:354542504785075IME12:354542504649263Wi-Fi MAC 地址:c4:ac:aa:ee:56:87

内部机型: MQ1F3 A型号编码: A2890 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 0000812000044DA20A38C01E

ECID: 00044DA20A38C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354542504785075, 256GB

SIM卡: IMSI: 310410256360047, ICCID: 89014104272563600472, 插槽: 1

电池信息

序号: F F8Y1481438H18FLA7 供应商: 生产日期: 202148 充电次数: 0 容量: 3410 / 3181 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 35% 健康水平: 100% 温度: 29°C Apple健康指标: 81

## 设备组件

前红外摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 38 30 33 35 31 35 37
 不适用

37 00

后置摄像机 23 A0 72 16 04 04 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82366QZ6W12J52X 不适用 后置超宽摄像头 不适用 22 CC 17 06 10 95 00 00 后置超宽摄像头模块 DN82396J3XQ1M2K3D 不适用 后视摄像机 22 D0 81 25 05 48 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF2374SJ1015F94Y 不适用 电池 F8Y1481438H18FLA7 不适用 芯片板 MQH4YKH951 不适用 96 14 11 78 CE 21 00 00 前置摄像机 不适用 前置摄像机模块 F0W23951P8B1CX74Y 不适用 前红外摄像机 C5 24 14 59 54 51 FB EA 不适用

不适用

F8P23361K5V15F2M2

LCD G9P2402RDQZ14YCAS+A1000000 不适用

> 000000001B0+GR9232515CC1TR 00+2402W000000PV000000IC95 000000000000000LCBK3736MSF

RS9A0003002

LCD-玻璃 GR9232515CC1TRJ9E0000000000 不适用

光传感器 30 33 31 30 38 30 33 35 31 35 37 不适用

37 00

MLB G2C24060B2T1JTK3 不适用

未加工面板 G9P2402RDQZ14YCAS+A1000000 不适用

> 000000001B0+GR9232515CC1TR 00+2402W000000PV000000IC95 000000000000000LCBK3736MSF

RS9A0003002

振动器电动机 GH7238249MX1FMM8Q+ZPB1XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:12:11

报告详细信息

后置麦克风:

面部ID:

报告 UUID: 9570543f-4f50-4b46-99e8-73aca59bc06d

成功

成功

报告日期: 2025-09-20 11:53:16 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

A3CPpsTtPDj54xK43vZ146WwfUllnsMHuUJVRtSm25ZgRviv00rhwLnQjMfFscnHfZdjLbJz+ZR5dYxebdcvZ21AWY/ebw2jBp7EMcpvv8sWGTyLtPd/TDu7cUAoGvUd4m4sIdpzP2PlkOio2SEwPG91JP/UfAcd2h80ghk0hl8BY8 F3MAkTk+kÉ63MIX1HtU8Y/UC2YpyzX+iMsVrAhJhdqjjNWBPzNtRklHoKHOqHjPK/JFiYSi6s8PLhlaDqvHxUhFnknPr+nWl0gFkeq0FDkCAkO/gPx1GvAtLc9Glt+JDisx6bxNXhlCxYrh8GURIPjyjuKNgBPTYtVo/ABpg==

监察员

陀螺仪:

自动旋转:

成功

成功

操作员