



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. Mobile Device 机箱类型:

机型: iPhone 8 GSM+CDMA 256GB Space Gray

iPhone 8 营销名称: 颜色: Space Gray RAM: 2GB

序号: FFMYL2A2JC6K

名称: iPhone 8 GSM+CDMA 256GB Space Gray

IMEI: 358712095843528 Wi-Fi MAC 地址: 94:b0:1f:7b:65:6c

MQ7C2 内部机型: A型号编码: A1905 固件版本: 16.7.11 区域: TA/A

原产国: Fremont USA 生产日期: 201917

UUID: 853650fd2751d87663f3689a7035c980ed635d26

000131E63E90002E ECID:

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358712095843528, 256GB

电池信息

序号: FG9415484RZHXYD7K 生产日期: 202415

2143 / 1810 mAh 充电次数: 28 容量:

损耗程度: 0% 充电量: 83% 100% 34°C 健康水平: 温度:

109 Apple健康指标:

设备组件

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 23-23C1EE37 不适用 后置摄像机 10 29 21 A4 F3 14 6E 46 不适用 匹配 后置摄像机模块 F6D9151028WHCDF23 F6D9151028WHCDF23 电池 FG9415484RZHXYD7K F5D91612BJ6HXY771 未匹配 芯片板 FFMYL2A2JC6K 不适用 前置摄像机 29 28 B1 7E 9B 14 67 51 不适用 前置摄像机模块 F0W915100QHHJL32Q 匹配 F0W915100QHHJL32Q LCD

DKH8527K8ULHNK0AJ+S126D9H DKH8527K8ULHNK0AJ+S126D9H 匹配 039GHA1KA1+R242018CSCBC0BJ 039GHA1KA1+R242018CSCBC0BJ

8G121+M8CB1U52M128CM193D 8G121+M8CB1U52M128CM193D

WS2A WS2A

LCD-玻璃 FXR8486Q4T6J0FG9E+010921347 不适用

86162078688813743

光传感器 23-23C1EE37 不适用 MLB FG3917500K1HPJHAM FG3917500K1HPJHAM 匹配 NVME 0b2002b424547a55 不适用 未加工面板 DKH8527K8ULHNK0AJ+S126D9H 不适用 039GHA1KA1+R242018CSCBC0BJ

8G121+M8CB1U52M128CM193D

WS2A

触摸ID 02 19 20 58 16 E2 4C 2B 7E 52 98 02 19 20 58 16 E2 4C 2B 7E 52 98 匹配

> AC 0A 02 00 C2 AC 0A 02 00 C2

## 软件信息

操作系统名称: iOS 16.7.11 操作系统版本: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

## 硬件检查

WiFi: 成功 扬声器: 成功 耳机: 成功 电池充电: 成功 触摸: 成功 加速计: 成功 指南针: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 静音键: 成功 AGPS: 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 自动旋转: 成功

蓝牙: 成功 接收器: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 成功 USB: 成功 Home 键: 成功 屏幕锁定键: 成功 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功 前置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:02

## 报告详细信息

ce9c87ac-1ece-469d-9e6e-3fba0366c94f 报告 UUID:

报告日期: 2025-09-12 12:33:06 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

BOMp10X2vfRavG3dBZJqY6hw0Wpw5fbJG5J+h1g1hbHZbji8p8j5mtwHh8Gkj1A/SeXdxRLR/2kHoF8KiS8tm1YkUIvhv0WvdjoMmGwdXhR0WYaLvb5qylR74D1EICPLC4mpUzRoN8C75fUkGdgs6TO+t+lIR7Na91TRnEm4wj7V73 wTBthRRMPuDHpqW6dKRWogKSeSbvRUvKs8YTKWBCYKaPZBLEBCzuy33wRokNi/Uf9bjAbfM66RAnWAmjJvHqY19nbJ/ICljNYLC9kQXdpdErrI0Nh9xDY5C7WANy+3zmDm3AYqAEf1taYGxWbw1AEDrZh9FpF4oKIA1QrluQ==

操作员 监察员