



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 5G 128GB Pink
 营销名称: iPhone 16
 颜色: Pink
 RAM: 8GB
 序号: LPJQLM29P5
 名称: iPhone 16 5G 128GB Pink
 IMEI: 356880924779387
 IMEI2: 356880924617900
 Wi-Fi MAC 地址: cc:3f:36:a5:78:e5
 内部机型: MYEA3
 A型号编码: A3287
 固件版本: 18.2.1
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000222413A82801C
 ECID: 000222413A82801C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356880924779387, 128GB
 SIM卡: IMSI: 466977000713340, ICCID: 89886972006704994240, 插槽: 1

电池信息

序号:	FQ1HCA01R370000RGP	充电次数:	18
容量:	3617 / 3521 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	80%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	98

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 45 35 45 35 30 37 30 39 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHCL00PU1000048L		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLHCL9101Z00005LW		不适用
电池	FQ1HCA01R370000RGP		不适用
芯片板	LPJQLM29P5		不适用
前置摄像机模块	GCFHCE00FF500006X6		不适用
前红外摄像机模块	F8PHCH006W90000B6H		不适用
LCD	G9QHASE020X00004Y7+A+A1000 000000000000100+FXTH9T00NXX 0000NDD+900000000000000000 000000+4432Y0000000PN000000 JEAGFE0439B1C0000000A000000		不适用

011000000PY000QELY3M3921D
Z1FLWA0002000

LCD-玻璃	FXTH9T00NXX0000NDD+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 45 35 45 35 30 37 30 39 00	不适用
MLB	J56HD3002UG0000FGV	不适用
未加工面板	G9QHASE020X00004Y7+A+A1000 000000000000100+FXTH9T00NXX 0000NDD+900000000000000000 000000+4432Y0000000PN000000 JEAGFE0439B1C0000000A000000 0110000000PY000QELY3M3921D Z1FLWA0002000	不适用
振动器电动机	J4WHAS30CSJ0000HD7+8B4XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:53

报告详细信息

报告 UUID: 2792dfcc-f1a2-4f51-8a50-97890eeb8859
报告日期: 2025-08-07 12:20:02 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

cbbcAnJ4vbj2lFQJ2dzZlSTC/x5GCS9j3K2x1hu2QPd0TByk6XhaHeKagrF0ui7Flwp4Y7Ld7ES969aA1mx5THWxQmWyxjPc5cDEFkx1QwsVUmJ5hfAkqj3T79N36WgSksXuP4iB0gI5OFISmetqT2mHomz2nCentDFAfq0Nlh+7
lbH+VYrRHn0cdtd5Pz3ZBDPeyPFV+CrrTrKFGwBd07awSvwJjVrJ3qzxZV4rRtrVbpFn0dBlxluBJeSiFxDcy0jEsPoZ+e+5RH1e8y+NJ3ba3q7jZdeWoULrX7uqXlm5ZeRk7wUlTKA+h0F5KLpgULY6hcYCuLWmR+0Hfg==

操作员

监察员