



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 16 5G 256GB Pink
营销名称: iPhone 16
颜色: Pink
RAM: 8GB
序号: MXQGW7Y3V1
名称: iPhone 16 5G 256GB Pink
IMEI: 356657551437905
IMEI2: 356657550919523
Wi-Fi MAC 地址: 38:e1:3d:36:25:ba
内部机型: MYEG3
A型号编码: A3287
固件版本: 18.6.2
区域: ZP/A
UUID: 000081400018150202E3001C
ECID: 0018150202E3001C
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356657551437905, 256GB
SIM卡: IMSI: 466977005292159, ICCID: 89886972310703742430, 插槽: 1

电池信息

序号:	FQ1H7V00MAU0000RGP	充电次数:	230
容量:	3390 / 3521 mAh	损耗程度:	4%
充电量:	38%	健康水平:	96%
温度:	33°C	Apple健康指标:	124

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 44 46 38 33 30 44 37 45 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH820ATEA00005LT		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH7Z6702L00005LW		不适用
电池	FQ1H7V00MAU0000RGP		不适用
芯片板	MXQGW7Y3V1		不适用
前置摄像机模块	GCFH7Q08NFH00006X6		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7X01XXQ0000B6H		不适用
LCD	G9QH82J1BQR00004Y7+A+A1000 000000000000200+GLDH7J01AP2 0000NDD+900000000000000000 000000+4301J0000000QA000000 AE7DF60664S1C0000000A000000		不适用

	0120000000QJ000QYLYRM27625Z 2FLWA0002000	
LCD-玻璃	GLDH7J01AP20000NDD+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 44 46 38 33 30 44 37 45 00	不适用
MLB	C07H8J002LT0000FGW	不适用
未加工面板	G9QH82J1BQR00004Y7+A+A1000 000000000000200+GLDH7J01AP2 0000NDD+900000000000000000 000000+4301J0000000QA000000 AE7DF60664S1C0000000A000000 0120000000QJ000QYLYRM27625Z 2FLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH7H7W20E230000HD7+8D3XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:09:21

报告详细信息

报告 UUID： 66eda6cd-9879-4078-a751-7dbc3b653b82
报告日期： 2025-10-14 10:53:54 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

StnezGBee8l6oQaIXG4uSrkomlTXtGWSktt8F3AzS1GlrUH57g1DxRN7wTmZ1NbCPboZnMA9q7uXfNruezEY24CCxiT/5stnM3tGvD52zuKnSPQtCeKgX/I/40UGkQgZSNxiVhZhSnAXwglT4LFQUPWKP/vZAKGwzH/gQKOkXGV6H1m8zJ9ofsl84pNmTbloJUASa/yYCbfgHeCKJsZYLRBbMfhkaTHyT8YqhD5Pxij2yl2o/R0GZvT8E+UjSRvirSJgmsUCIWGGV84YHao1X5KwrAAOpqPTqSwThVDduKMmZ0DjriqvmPkudw1HiElBXJXWutqBxD40BFH94JtA==

操作员	监察员
-----	-----